

Дополнительное техническое информационное сообщение об уязвимости в системе безопасности принтеров серии CL4/6NX Plus

04/08/2025

SATO Europe

Краткий обзор

В дополнение к ранее выявленным уязвимостям (CWE-22, CWE-287 и CWE-863), были подтверждены две новые—CWE-78 и CWE-434.

Соответствующие контрмеры для устранения этих вновь выявленных проблем уже приняты.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделам ниже - [Решение] или [Что позволит обойти данную проблему].

При возникновении вопросов, пожалуйста, заполните [форму для обратной связи](#).

Уязвимость в системе безопасности принтеров серии CL4/6NX Plus

04/08/2025

SATO Europe

Краткий обзор

В некоторых принтерах этикеток SATO были обнаружены уязвимости, связанные с неправильной авторизацией (CWE-863, CWE-287) и обходом пути (CWE-22), которые могут привести к несанкционированному изменению настроек и доступу к файлам, что может потенциально повлиять на работу принтеров.

О случаях использования этих уязвимостей ничего неизвестно, и пользователи принтеров не подвергаются риску несанкционированного доступа к данным или информации, если они принимают меры для защиты своих систем. Тем не менее, мы рекомендуем пользователям применить следующие меры для повышения безопасности.

Затрагиваемые принтеры

- CL4/6NX Plus
- CL4/6NX-J Plus (японская модель)

Решение

Выпуск нового обновления встроенного ПО принтера для устранения уязвимостей. Для получения информации об обновлении встроенного ПО, пожалуйста, свяжитесь с

ближайшим представителем SATO или дистрибьютором, у которого вы приобрели принтер.

Что позволит обойти данную проблему

Пользователи могут обойти уязвимости, включив брандмауэр принтера и отключив функцию WebConfig. Данное действие рекомендовано только в том случае, если вы не можете установить обновление встроенного ПО вследствие определённых технических причин. Пожалуйста, обратите внимание, что это временное решение, и вам следует устранить уязвимости с помощью исправления безопасности, как только это позволит ваша ситуация.

Следуйте приведённым ниже инструкциям, чтобы применить обходной путь. Вы также можете ознакомиться с разделом “Различные настройки продукта” в нашем онлайн-руководстве пользователя для получения дополнительной информации.

[Различные настройки продукта](#)

Включить брандмауэр

Перейдите в меню настроек и выберите Interface > Network > Advanced > Firewall > Enable (Интерфейс > Сеть > Дополнительно > Брандмауэр > Включить)

Отключить WebConfig (функция для просмотра или изменения настроек принтера через веб-браузер)

Перейдите в меню настроек принтера и выберите Interface > Network > Advanced > Firewall > Allow Services and Ports > WebConfig > Disable (Интерфейс > Сеть > Дополнительно > Брандмауэр > Разрешить службы и порты > WebConfig > Отключить)

При возникновении вопросов, пожалуйста, заполните [форму обратной связи](#).