

Aanvullende Kennisgeving Betreffende Beveiligingslekken in CL4/6NX Plus Printers

04/08/2025 SATO Europe

Samenvatting

Naast de eerder geïdentificeerde kwetsbaarheden (CWE-22, CWE-287 en CWE-863), zijn er twee nieuwe kwetsbaarheden bevestigd: CWE-78 en CWE-434. Passende tegenmaatregelen voor deze nieuw geïdentificeerde problemen zijn inmiddels geïmplementeerd. Voor meer informatie, zie de secties [Oplossing] of [Tijdelijke Maatregel].

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons [contactformulier](#) invullen.

Beveiligingslek Geconstateerd in CL4/6NX Plus Printers

04/08/2025 SATO Europe

Samenvatting

Bij sommige SATO labelprinters zijn kwetsbaarheden vastgesteld met betrekking tot onjuiste/onvoldoende autorisatie (CWE-863, CWE-287) en paddoorloop (CWE-22), die kunnen leiden tot ongeautoriseerde wijziging van instellingen en manipulatie van bestanden. Dit kan invloed hebben op de werking van de printers.

Er zijn geen bekende gevallen waarin deze kwetsbaarheden zijn misbruikt. Gebruikers lopen geen risico op gegevensmanipulatie of informatielekken, zolang zij maatregelen nemen om hun systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Wij adviseren gebruikers echter om onderstaande oplossing toe te passen voor verbeterde beveiliging.

Betroffen Printers

- CL4/6NX Plus
- CL4/6NX-J Plus (Japanse model)

Oplossing

Er is een nieuwe firmware-update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor informatie over het updaten van de firmware kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde SATO-vertegenwoordiger of de distributeur waar u de printer heeft aangeschaft. Neem [contact](#) met ons op om een afspraak te maken.

Work-around

Als het installeren van de firmware-update om technische redenen niet mogelijk is, kunnen gebruikers de kwetsbaarheden tijdelijk omzeilen door de firewall van de printer in te schakelen en de WebConfig-functie uit te schakelen. Let op: deze maatregel is tijdelijk. U dient de kwetsbaarheden idealiter te verhelpen via de beveiligingspatch zodra dit mogelijk is.

Volg onderstaande stappen om de tijdelijke maatregel toe te passen. Meer informatie vindt u in de sectie "[Various Settings of the Product](#)" in onze online gebruikershandleiding.

Firewall inschakelen

Ga naar het instellingenmenu van de printer en klik op: **Interface > Netwerk > Geavanceerd > Firewall > Inschakelen**

WebConfig uitschakelen (functie voor het bekijken of wijzigen van printerinstellingen via webbrowser)

Ga naar het instellingenmenu van de printer en klik op: **Interface > Netwerk > Geavanceerd > Firewall > Toegestane Services en Poorten > WebConfig > Uitschakelen**

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons [contactformulier](#) invullen.



www.sato-global.com