


Windows yazıcı sürücüsü renk taklidi ayarıyla ilgili yazdırma sorunu

SATO Windows yazıcı sürücüsünün renk taklidi işleviyle ilgili bir yazdırma sorunu keşfedildi..

Bu meydana geldiğinde

Yazıcı sürücüsü sürüm 8.4.9.27651'in renk taklidi ayarını varsayılan değerden ("Clipart") değiştirirken hata gözlemlendi.



Daha fazla detay

Windows yazıcı sürücüsü 8.4.9.27651 ile yazdırırken ve renk taklidi ayarı varsayılan ayar ("Clipart") dışında herhangi bir ayara değiştirildiğinde, yazdırma sonuçları sürücünün önceki sürümlerinden farklı olabilir. Bu, renk taklidi işlevindeki bir arızadan kaynaklanır ve yazdırma düzeninde tonlu ifadeler (renkli veya gri tonlamalı görüntüler) olduğunda daha görünür olabilir.

Bu sorunu yaşıyor olabileceğinizin işaretleri

1. Renk taklidi "Fotoğraf" olarak ayarlanmışsa tonlama (logolarda vb.) yazdırılamayabilir. *Acrobat Reader ile test edilmiştir
2. Renk taklidi ayarını "Küçük Resim" dışında bir ayara değiştirdikten sonra yazdırılan görüntü değişmeyebilir.

*Microsoft Excel ile test edilmiştir

Yazdırma sırasında bu sorun gözlemlenmedi:

1. Barkod yazı tipini veya komut yazı tipini kullanan 1D ve 2D kodlar
2. Yerleşik yazı tipini veya komut yazı tipini kullanan metin

3. Sürücü doğrudan geçiş modunda kullanıldığında her türlü içerik

Karşı önlemler

Lütfen en son sürücüyü buradan indirin →

https://www.sato-global.com/files/Printer_Drivers/Windows_Printer_Driver/SATO_Driver.zip